

| 車 両 情 報 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 令和3年09月 | 2RG-NPR88AN | 冷凍バン | NPR88-7016189 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸(超ロング) |
| 303,594km | 150PS／110KW | A/T 6速 | バキューム | 長：5,015 mm 幅：2,005 mm 高：1,950 mm 門高：1,940 mm |

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|-------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ◎ | 擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | L E D |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W（運転席） | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W（助手席） | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ／ | | | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | | | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | | | |
| | | | 電格ミラー | ◎ | | | | |

| ミッション | | | 上物仕様 | | | 走行関係 | | |
|-------|----|----|------|----|----|-------|----|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | | | | | リーフサス | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | | | | | エアサス | ／ | |
| クラッチ | ／ | | | | | パワステ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | ハンドル | ○ | 擦れ |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |
| リターダ | ／ | | | | | | | |
| PTO | ／ | | | | | | | |



| ミッション | | | 上物仕様 | | | デフ | | |
|-------|----|----|------|----|-----------|-------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | ／ | アルミ、キーストン | 異音 | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | | | | | オイル漏れ | ◎ | |
| クラッチ | ／ | | | | | デフロック | ／ | |
| 異音 | ◎ | | | | | | | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | | | |
| リターダ | ／ | | | | | | | |
| PTO | ／ | | | | | | | |

| | |
|------|---|
| 特記事項 | キャブ内 傷・汚れ・小物入れ欠品 有り キーレスリモコン付メインキー1本 ボディキー1本 後部フレーム間物入蓋キー1本 バッテリーサイズ（個数）：85D26L（2個） |
| 記録簿 | 無（） |

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|-------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|
| 単位：mm | | | | | | | |
| | 6 | 6 | | | | | |
| | — | — | | | | | |
| 4 | 3 | 3 | 5 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| スペア | 8 | — | | スペア | — | — | |
| 素材： | | | | 備考：タイヤサイズ：205/80R17.5 | | | |

| 上物仕様 | | | |
|--|------|--------------------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 冷凍バン/サイドドア付 | 東プレ | 「F214293」 | 令和3年08月 |
| 【備考】断熱：サイド75mm/リヤ75mm ラッシングレール2段 エアリブ パレティナガイド ジョロダーレーン2列（溝埋め材あり） 水抜き穴4カ所 L E D庫内灯3個 90度ストッパー1対 | | | |
| 直結 | 東プレ | 1.XV32L0C-P 「F214293」 | 令和3年08月 |
| 【備考】マフス30.0℃設定、外気16℃時、14.0→マフス12.0℃確認 クラッチ作動時間2,777時間 | | | |
| | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |



| 【外装】 | | | | | | | | | | | | 【ボデー内】 | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|--|--------|--|--|--|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ | | | | | | |