

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年08月	2RG-XZU712M	冷凍バン	XZU712-0006766
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
256,842km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,510 mm 幅：1,960 mm 高：1,850 mm 門高：1,840 mm

◎:良好    ○:通常走行問題なし    △:要修理    /:装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ システムフロアー

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、タバコ穴、擦 れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。
記録簿	エンジンキー3本、ボデーキー2本。 有 (R2/5～R7/8)

タイヤ残量

単位: mm			
9	9		
—	—		
9	9	2	2
—	—	—	—
スペア	5	—	

タイヤサイズ





	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア	225/70R16	—	
素材: スチール	備考:		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「F197365」	令和1年08月
【備考】断熱：リヤ・サイド共に75mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。前方水抜き穴2ケ。左片開式サイド扉。左観音扉カバー割れ。ゲートリモコン1ケ			
直結	東ブレ	XV32L0C-P	令和1年08月
【備考】外気温+15.1℃ -30℃設定 +14℃ → -19℃ 確認（1h）。稼働時間2639h。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21001D-B3MRA2 「19T078722N」	令和1年
【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅1750mm・有効長1290mm・有効幅1615mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。 ラジコン付。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ	