

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
いすゞ	令和1年06月	2KG-CVR60C	汚泥吸引車	CVR60C-7000037			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
37,969km	340PS／250KW	M/T 9速	エアー	長：	mm	幅：	mm
				高：	mm	門高：	mm

◎:良好    ○:通常走行問題なし    △:要修理    /:装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ 120W-RS

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	ステンレス 290L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項    キャブ内 傷・汚れ有り  
                 キーレスリモコン付メインキー1本  
                 バッテリーサイズ（個数）：130F51（2個）  
記録簿        有（R2/5～R7/3）

タイヤ残量

単位: mm			
12	12		
—	—		
12	12	12	12
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—
スペア		—	—
素材:		備考:	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
汚泥吸引車	新明和工業	「H003463123」	令和1年





【備考】 積載物品名：汚水    最大積載量：6,000kg    最大積載容量：6,000ℓ    稼働時間：4466 h

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
			点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】