

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年09月	2PG-CD5CA	アルミウイング	JNCMB02C0JU034267
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
454,048km	390PS／287KW	A/T	エスコット 1 2 速	長: 9,640 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,450 mm 門高: 2,380 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左右ドアウィンカーレ ンズ、くすみ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	鏡面劣化 ヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー			
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎		▼			オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)、ドアロックリモコン1ヶ、ボデーキー2本、オートクルーズ、コンソール欠品穴、キャブチルト シリンダーにじみ バッテリーサイズ:130F51x2
記録簿	有 (R2/5～R7/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10		10		295/80R22.5		295/80R22.5	
—		—		—		—	
12	12	12	12	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
2	3	6	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア				スペア		295/80R22.5	
13		—				—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8DY864J」	平成30年
【備考】 ラッシングレール 2 段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック9対、床面塗装、庫内キズ汚れあり、右側ステンレス 工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ	