

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年08月	LKG-FTR90T2	冷凍バン	FTR90-7007206
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
234,624km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長: 6,810 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,010 mm 門高: 1,980 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ∕: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	エンジン		電装関係		キャビン			
	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態		
異音	○		エアコン	○		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	○		スター	○		ヘッドライト	○	HID
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ワインガード	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	キャップ
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		ミラー	○	次品
排気	○		異常ランプ	○		走行関係		
マフラー	○		オーディオ	○		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	○		バックカメラ	○	カラー	リーフサス	○	
ミッショナ			電格ミラー	○		エアサス	○	リヤエアサス
点検項目	結果	状態	ETC	○	2.0	パワステ	○	
ギア鳴き	○		タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ギア抜け	○		上物仕様			燃料タンク	○	スチール 200L
クラッチ	○		点検項目	結果	状態	デフ		
異音	○		床材質	／	アルミ 縞板	点検項目	結果	状態
オイル漏れ	○		デフ			異音	○	
リターダ	／		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	○	
PTO	／		点検項目	結果	状態	デフロック	／	

特記事項 キャブ内キズ・ヤニ汚れ。エア漏れ有。

エンジンキー2本。

記録簿 有 (R6.5~R7.5)

タイヤ残量			タイヤサイズ			
11	10	—	265/70R19.5	265/70R19.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—
10	10	8 9	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—	—	—	—
スペア	14	—	スペア	265/70R19.5	—	—
素材: スチール			備考:			

単位: mm

11 10 —

— — —

10 10 8 9

— — —

スペア 14 —

— — —

素材: スチール

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F173165」	平成29年08月
【備考】断熱材: リヤ・サイド共に75mm、ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、90度ストッパー(受け側1ヶ欠品)。前方水抜き穴2ヶ。			
左観音扉内張り補修跡有。左前キャスティング補修有。右側穴あき補修有。リヤ左水切り曲り。ルーフ左角凹み有。リヤ左水切り曲り。			
直結	東プレ	XV72L0C-U 「F173165」	平成29年08月
【備考】外気温 17.4°C -30°C設定 +17.5°C → -10°C 確認 (1h)。稼働時間5726h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S80604991」	平成29年
【備考】PG寸法: 全長1550mm・全幅2180mm・有効長1285mm・有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
外装状態			
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

