

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年12月	TPG-FEB80	ドライバン	FEB80-550938
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
256,837km	175PS／129KW	A/T デュオニック 6速	バキューム	長:4,450 mm 幅:2,085 mm 高:1,550 mm 門高:2,060 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ╲: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	H I D
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○	ナビ付き	リーフサス	○	
冷却水吹返	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	/	
ミッション			電格ミラー	○		パワステ	○	
点検項目	結果	状態	ETC	○	標準	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	○		タコグラフ	○	アナログ	燃料タンク	○	スチール 100L
ギア抜け	○		上物仕様			デフ		
クラッチ	/		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		床材質	/	木材	異音	○	
オイル漏れ	○					オイル漏れ	○	
リターダ	/					デフロック	/	
PTO	/							

*R7年3月250936km時DUIONICトランスマッision交換(記録簿コピー有) キャブ内キズ・汚れ





エンジンキ=2本 キ=レスリモコン1ヶ 燃料タンクキ=2本

記録簿 有 (B7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
				225/80R17.5	225/80R17.5		
8	8	—	—	—	—	—	—
8	7	8	8	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	225/80R17.5	—	—
素材:スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2DB861」	平成28年
【備考】前左右ラッシングレール4段。庫内灯4ヶ。リヤ跳ね上げ扉。フェリーフック2対。			
跳ね上げゲート/ラジコン	日本フルハーフ	DB3A 「G7D0231」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2085mm、有効長1550mm、有効幅1960mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。カートストッパー無。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済		飛石有(リペア不可)



【外装】

【ボディ内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------