

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年04月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-511187
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
618,793km	380PS/279KW	A/T イノマット 12速	エアー	長: 9,600 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,600 mm 門高: 2,520 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	○		スター	○		ヘッドライト	○	H I D
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○				
排気	○							
マフラー	○							
冷却水吹返	○							
ミッション			走行関係			点検項目		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○		リーフサス	○		リーフサス	○	
ギア抜け	○		エアサス	○	リヤエアサス	パワステ	△	ステアリングブースターオイル漏れ
クラッチ	/		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	○	スチール300L 300L
異音	○							
オイル漏れ	○							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。バッテリーブラケットボルト1本欠品(針金で固定してある)。

インバネポケット欠品。エアー漏れあり(一日で5kpaまで下がる)。

テールランプ左右曲がり。左ドア凹み。

エンジンキー2本、キーレスリモコン1個、ボディーキー2本。



記録簿 有 (H28/7~R7/7)

タイヤ残量			タイヤサイズ					
単位: mm			245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	3							
3	0							
3	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	2	3	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	7	—	スペア	245/70R19.5	—			

素材: スチール 備考: 4軸目4本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】ラッシングレール2段。鳥居型引き出しフック9対。庫内灯4ヶ。センターローラー付。90度ストッパー(取付部ガタ)。リヤ台枠凹み、曲り。床板削れ、汚れあり。前立て凹み。ボデー看板跡有り。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002H-3MRA2 「16T038547N」	平成28年
【備考】PG寸法: 全長1570mm、全幅2290mm、有効長1240mm、有効幅2215mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】 【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----