

車 両 情 報						
車 名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ		平成26年07月	SKG-NKR85YN	高所作業車	NKR85Y-7004616	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
59,371km	150PS／110KW	A/T	スムーサー	6速	パキウム	長：mm 幅：mm
						高：mm 門高：mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
ミッション			電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 75L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	/		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
オイル漏れ	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	
PTO	◎							

特記事項	キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ有り メインキー1本（キーレスリモコン付※作動不良） バッテリー不良 バッテリーサイズ（個数）：8 5 D 2 6 L （2個）
記録簿	有（R1/11、R3/7～R7/1）



タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				205/80R17.5	205/80R17.5		
5	5	—	—	—	—		
5	5	5	5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5	205/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	205/80R17.5	—	
				素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	AT-120SRM 「HA6076」	平成26年07月

【備考】スーパーデッキ 3段式伸縮ブーム 最大地上高9.9 m 積載荷重1 0 0 0 kg 敷板4枚 アフメーター2 0 7 5.6 h

【備考】
【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	