

| 車両情報 | | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------------|------------------------|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | |
| 三菱ふそう | 令和6年05月 | 2KG-FV70HY | 脱着式コンテナ車 | FV70HY-545223 | |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 | |
| 136,535km | 394PS／290KW | M/T 7速 | エアー | 長：6,000 高：2,000 | mm 幅：2,300 mm 門高：mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|-----------|----|------------------|--------|----|-------------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ○ | | エアコン | ○ | | シート | ○ | 擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ○ | | スター | ○ | | ヘッドライト | ○ | LED |
| オイル漏れ | ○ | | オルタネーター | ○ | | ウィンカー | ○ | |
| 水混入 | ○ | | P/W (運転席) | ○ | | ワイパー | ○ | |
| 水漏れ | ○ | | P/W (助手席) | ○ | | ミラー | ○ | |
| 燃料漏れ | ○ | | 坂道発進装置 | ○ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ○ | | 異常ランプ | ○ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | ○ | | オーディオ | ○ | | リーフサス | ○ | |
| 冷却水吹返 | ○ | | バックカメラ | ○ | カラー | エアサス | / | |
| ミッション | | | 電格ミラー | ○ | | パワステ | ○ | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | ETC | ○ | 2.0 | ハンドル | ○ | |
| ギア鳴き | ○ | | タコグラフ | ○ | アナログ 120W-2SN | 燃料タンク | ○ | アルミ 300L |
| ギア抜け | ○ | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| クラッチ | ○ | | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ○ | | 床材質 | / | 鉄板 | 異音 | ○ | |
| オイル漏れ | ○ | | | | | オイル漏れ | ○ | |
| リターダ | / | | | | | デフロック | ○ | |
| PTO | ○ | | | | | | | |

特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
スマートキー2個（ドアキー内蔵） 燃料タンクキー2本 AdBlueタンクキー2本
バッテリーパック（個数）: 115551（2個）





記録簿 有 (R6/9、R7/5)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|---------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 単位: mm | | | |
| 10 | 10 | — | — | 275/80R22.5 | — | 275/80R22.5 | — |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| 5 | 3 | 5 | 7 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| スペア | | | | スペア | | 275/80R22.5 | — |
| 素材: アルミ | | | | 備考: | | | |

| 上物仕様 | | | |
|-----------------------|--------|--------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 脱着式コンテナ車 | 極東開発工業 | 「22H100019M」 | 令和4年10月 |
| 【備考】タニ工業製コンテナ付き 船底1方開 | | | |

【備考】タニ工業製コンテナ付き 船底1方開

| | | | |
|------|--|--|--|
| 【備考】 | | | |
| 【備考】 | | | |



【外装】

【ボディー内】

| 外装 キズ | 外装 へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内 キズ | 庫内 へこみ | 庫内 穴あき | 床 汚れ |
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|
|----------|-----------|----|-----|----|-----|----|----------|-----------|-----------|---------|