

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和2年11月	2KG-FC2ABA	平ボディ	FC2AB-124187
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
27,854km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長: 5,300 mm 幅: 2,250 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
冷却水吹返	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	/	
ミッション			電格ミラー	○		パワステ	○	
点検項目	結果	状態	ETC	○	標準	ハンドル	○	
ギア鳴き	○		タコグラフ	○	アナログ 120D-2SN	燃料タンク	○	スチール 100L
ギア抜け	○		上物仕様			デフ		
クラッチ	○		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		床材質	/	木材	異音	○	
オイル漏れ	○		デフ			オイル漏れ	○	
リターダ	/		点検項目	結果	状態	デブロック	/	
PTO	/		外装			内装		

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り
メインキー2本 スペアキー1本
バッテリーサイズ(個数) : S-115/12V 54AH 5HR (2個)

記録簿 無()

タイヤ残量		タイヤサイズ			
		単位:mm			
9	9	225/90R17.5	225/90R17.5	—	—
—	—	—	—	—	—
9	9	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—
9	9	スペア	—	—	—
—	—	—	—	—	—
スペア		素材: スチール			
備考:					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	日野自動車株式会社	「D11298」	令和2年
【備考】 煙り3方開 セイコーラック1対 ロープフック: サイド12対／リヤ3ヶ所 床板歪み・割れ			
【備考】			
外装状態			
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有
<img alt="Front			