

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和1年03月	2KG-FK61F	アルミウイング	FK61F-602418
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
412,565km	220PS／162KW	M/T 6速	エアー	長：6,235 mm 幅：2,410 mm 高：2,395 mm 門高：2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	破れ、タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	H I D
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
冷却水吹返	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	/	
ミッション			電格ミラー	○		パワステ	○	
点検項目	結果	状態	ETC	○	2.0	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	○		タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 200L
ギア抜け	○		上物仕様			デフ		
クラッチ	○		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		床材質	/	木材	異音	○	
オイル漏れ	○		上物仕様			オイル漏れ	○	
リターダ	/		点検項目	結果	状態	デフロック	/	
PTO	/		床材質	/	木材			

特記事項 リヤバンパー割れ スペアタイヤパンク
マーカーランプ1個不灯（右最後部） キャブ内傷・汚れ・小物入れ欠品有り
メインキー1本 キーレスリモコン1個 ボディキー1本
バッテリーサイズ（個数）：80D23R（2個）

記録簿 有 (R6/3~R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
				225/80R17.5		225/80R17.5	
単位: mm				225/80R17.5		225/80R17.5	
5	5	—	—	—	—	—	—
5	5	4	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS (D-MWCMMSGOR306400B) 「W4D2287」	令和1年
【備考】 煙り2方開 セイコーラック1対 ラッキングレール2段 鳥居型引出しフック5対 LED庫内灯3個 90度ストッパー1対 ウイングコーナーカバー割れ（左前・右後） 左ウイング外板コルゲートパネル切継ぎ補修跡			
【備考】			
【備考】			

