

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	平成30年07月	TRG-LJR85A	平ボディ	LJR85-7005286
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
58,912km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	バキューム	長: 3,110 mm 幅: 1,600 mm 高: 375 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ∕: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャビン	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	
オイル混入	○		スター	○	
オイル漏れ	○ ロッカーカバー		オルタネーター	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	／	
排気	○		異常ランプ	○	
マフラー	○		オーディオ	○	
冷却水吹返	○		バックカメラ	／	
ミッション		走行関係		点検項目	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○		リーフサス	○	
ギア抜け	○		エアサス	／	
クラッチ	／		パワステ	○	
異音	○		ハンドル	○ 擦れ	
オイル漏れ	○		燃料タンク	○ 75L	
リターダ	／		デフ		
PTO			点検項目	結果	状態
上物仕様		床材質		異音	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	／	木材	オイル漏れ	○	
木材			デフロック	／	

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り

エンジンキー2本（メイン1本※キレスリモコン付き、スペア1本



記録簿 有 (H31.1~R7.6)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
		単位: mm			
5	5	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
4	4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
スペア	7	3	スペア	—	—

素材: スチール 備考: フロント用: 195/75R15 リヤ用: 175R14 8PR

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車	「113023」	平成30年
【備考】煽り3方開 ロープフック: サイド6対/リヤ2ヶ所 床板削れ・ササクレ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【ボデー内】									
外装キズ	外装ヘコミ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内ヘコミ	庫内穴あき
外装キズ	外装ヘコミ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内ヘコミ	庫内穴あき