

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	令和1年12月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-115154			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
18,960km	190PS／140KW	M/T 6速	エア－	長：5,400	mm	幅：2,180	mm
				高：400	mm	門高：	mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO		

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。左ドア凹み、曲がり。

エンジンキ－3本。

記録簿 有（R6/9～R7/3）

タイヤ残量

単位: mm			
4	4		
—	—		
4	3	3	3
—	—	—	—
スベア	4	—	

タイヤサイズ

	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スベア	245/80R17.5	—	
素材: スチール	備考:		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	「6121 79」	令和1年

【備考】アオリローブ穴3対。前立て曲がり。床補修跡あり。床板割れあり。左セイコーラック曲がり（使用可能）。 左右リヤ、アオリ曲がり。左サイドバンパー曲がり。

ユニック

URG344

令和1年10月





「G109448」

【備考】2.93t。ブーム4段。フックイン。アウトリガー標準幅。ラジコン付。ML警報型安全装置付き

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】