

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年08月	2RG-FEB50	アルミウイング	FEB50-611754
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
285km	150PS／110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,340 mm 幅：2,100 mm 高：2,350 mm 門高：2,210 mm

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
ミッション			電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
オイル漏れ	◎		デフ			オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	
PTO	／							

特記事項	スマートキー2ケ、ドアキー2本、ボデーキー2本 バッテリーサイズ:115D31L 65D23L
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
8	8			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
8	8	8	8	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	205/85R16	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「24-9C3824」	令和7年
【備考】 R跳ね上げ扉、ラッシングレール 2 段、LED庫内灯2ケ、引き出しフック 4対、左側工具箱			
跳ね上げゲート/ラジコン	パブコ	PRAM10-1475N 「S2506008780」	令和7年06月
【備考】 最大昇降質量:1000kg、全長1560mm、全幅2040mm、有効幅1880mm、キャストーストッパー迄1320mm、ラジコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	