

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年11月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-100421
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
513,686km	240PS／177KW	M/T 6速	エアー	長：6,240 mm 幅：2,400 mm 高：2,400 mm 門高：2,300 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン 電装関係 キャビン

点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	○		スター	○		LED	○	
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ヘッドライト	○	左レンズ傷、左右レンズ脱着跡有り
水混入	○		P/W (運転席)	○		ウィンカー	○	右中央レンズひび
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ワイパー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		ミラー	○	ミッキガバー付き、左右ガバー擦れ

走行関係	結果	状態
点検項目	○	リーフサス
異常ランプ	○	
オーディオ	○	
バックカメラ	○: カラー	
○	○	○
○	○	○
○	○	○

ミッション		電格ミラー	◎	エアサス	○	リヤエアサス、ひび
点検項目	結果	ETC	/	パワステ	○	
	状態	タコグラフ	/	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	○					

特記事項 エンジンキ-2本(メイン1スペア)、ドアロックリモコン1ヶ、オートクルーズ、リヤフレーム加工跡

バッテリーサイズ:85D26L x2





記録簿 有 (B1/11 B3/5~B7/5)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		225/80R17.5		225/80R17.5	
6	7	—	—	—	—
—	—	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
1	1	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—
スペア		スペア		225/80R17.5	—
6	—				

素材: アルミ 備考: スペア以外スタッドレス、F左右及びスペア段減り、スペアスチールホイル

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「8X9C8874」	平成30年11月
【備考】上物年式違い、ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、引き出しフック5対、庫内キズ汚れ有り、右側工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブレーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】

【ボディー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------