

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成23年12月	SKG-NJR85A	平ボディ	NJR85-7021051
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
71,542km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長: 3,120 mm 幅: 1,610 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		電装関係		キャabin	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	
オイル混入	◎		スター	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	/	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	/	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/	
排気	◎		異常ランプ	◎	
マフラー	◎		オーディオ	○ アンテナ伸縮不良	
冷却水吹返	◎		バックカメラ	/	
ミッション		走行関係		点検項目	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		エアサス	/	
クラッチ	◎		パワステ	◎	
異音	◎		ハンドル	○ 擦れ	
オイル漏れ	◎		燃料タンク	○ スチール 75L	
リターダ	/		デフ		
PTO	/		点検項目	結果	状態
上物仕様		点検項目		点検項目	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
床材質	/	木材	異音	◎	

特記事項 エンジンキー1本(メイン1)、室内汚れ、キャブルルーフ凹み、後部牽引フック取り付け部フレーム曲がり

バッテリーサイズ: 90D 23Lx2

記録簿 有 (H25/6~R3/12、R5/1~R5/7、R7/12)



タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
4	3	—	—	—	—
—	—	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
4	5	7	7	—	—
—	—	—	—	—	—
スペア	1	—	スペア	195/75R15	—

素材: スチール

備考: Fタイヤ側面ヒビ割れ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成23年
【備考】コーション無し、ロープフック左右7対後ろ2、ロープ穴2対、床フック2対(固着)、前立て縞鋼板張り、床板腐食穴空き、アオリ内張破損有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【ボデー内】										
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ