

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
その他	平成15年04月	-TH28H7B2改	ウィングトレーラー	TH28H7B2-80475
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長: 12,590 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,360 mm 門高: 2,290 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ワインカー	○	
水混入	/		P/W (運転席)	/		ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W (助手席)	/		ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	/		異常ランプ	/		点検項目	結果	状態
マフラー	/		オーディオ	/		リーフサス	○	
冷却水吹返	/		バックカメラ	/		エアサス	/	
ミッション			電格ミラー	/		パワステ	/	
点検項目	結果	状態	ETC	/		ハンドル	/	
ギア鳴き	/		タコグラフ	/		燃料タンク	/	
ギア抜け	/		上物仕様			デフ		
クラッチ	/		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		床材質	/	鉄板	異音	/	
オイル漏れ	/		デフ			オイル漏れ	/	
リターダ	/		点検項目	結果	状態	デフロック	/	
PTO	/		外装状態			飛石		

特記事項 左テールレンズ欠け(ワインカーに写真添付)、前側車高灯割れ

記録簿 無()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
				単位:mm			
—	—	—	—	—	—	—	—
2	3	5	3	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
5	4	6	5	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		5	—	スペア		11R22.5 14PR	—

素材: スチール 備考: 2軸目スタッドレス、スペアプライ数違い



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	東急	TH28H7B2 「TH28H7B2-80475」	平成15年03月

【備考】前後ウイング操作スイッチ、ラッシングレール1段、LED庫内灯6ヶ、引き出しフック15対(コーリングでの固定箇所4対有り)、ジョロダーレール4列、床補修跡、荷台キズ汚れ有り、フェリーフック5対、右側樹脂工具箱2ヶ

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーナン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	



外装	ボデー内
外装 へこみ	割れ

外装 へこみ	ボデー内
外装 キズ	サビ