

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ		令和1年09月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7145095	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
57,890km	190PS／140KW	M/T 6速		エア－	長：5,410 mm 高：400 mm	幅：2,130 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー付近に じみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
冷却水吹返	◎		バックカメラ	／				
			電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
PTO								

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。エンジンキー2本（内、キーレス付き1本）。
記録簿	有（R6/12、R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
13	13			225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—			—	—		
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5		
—	—	—	—	—	—		
スペア				225/90R17.5	—		
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	2151 「236J」	令和1年
【備考】ロープ穴3対。床板張替え有り。			
	ユニック	URG344 「G109362」	令和1年08月
【備考】ブーム4段。2.93t。アウトリガー標準幅。フックイン。ラジコン付き。ML警報型安全装置付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ