

| 車 両 情 報 | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------|---------------|-----------|---------|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 | | |
| いすゞ | 令和1年11月 | 2PG-FRR90S1 | クレーン付平 | FRR90-7146035 | | |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 | | |
| 126,011km | 190PS／140KW | M/T 6速 | エアー | 長：5,400mm | 幅：2,130mm | 高：400mm |
| | | | | 高：400mm | 門高： | mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|----------|----|----|--------|----|------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ○ | 汚れ |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W（運転席） | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W（助手席） | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | | | |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | | | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | バックカメラ | ／ | | | | |
| | | | 電格ミラー | ◎ | | | | |

| ミッション | | | 上物仕様 | | | 走行関係 | | |
|-------|----|----|------|----|----|-------|----|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | | | | | リーフサス | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | | | | | エアサス | ／ | |
| クラッチ | ◎ | | | | | パワステ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | ハンドル | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |
| リターダ | ／ | | | | | | | |
| PTO | | | | | | | | |

| ミッション | | | 上物仕様 | | | 走行関係 | | |
|-------|----|----|------|----|----|-------|----|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | ／ | 木材 | リーフサス | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | | | | | エアサス | ／ | |
| クラッチ | ◎ | | | | | パワステ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | ハンドル | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |
| リターダ | ／ | | | | | | | |
| PTO | | | | | | | | |



| ミッション | | | 上物仕様 | | | 走行関係 | | |
|-------|----|----|------|----|----|-------|----|-----------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | ／ | 木材 | リーフサス | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | | | | | エアサス | ／ | |
| クラッチ | ◎ | | | | | パワステ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | | | | | ハンドル | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | | | | | 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |
| リターダ | ／ | | | | | | | |
| PTO | | | | | | | | |

| | |
|------|----------------------------------|
| 特記事項 | キャブ内キズ・汚れ。 エンジンキー2本（キーレス付1本）。 |
| 記録簿 | 有（R2/11～R7/1） |

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 15 | 15 | | | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | | |
| — | — | | | — | — | | |
| 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 | 245/80R17.5 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| スペア | | | | 245/80R17.5 | — | | |
| 素材: スチール | | | | 備考: | | | |

| 上物仕様 | | | |
|--|------|-----------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| 平ボディ | パブコ | 2151「271J」 | 令和1年 |
| 【備考】 煽り左右ローブ穴3対。床板削れ有。 | | | |
| | ユニック | URG344「G109691」 | 令和1年09月 |
| 【備考】 ブーム4段。2.93t。フックイン。ラジコン付。アウトリガー標準幅。ML警報型安全装置付き | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |



| 【外装】 | | | | 【ボデー内】 | | | | | | |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |