

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ		令和1年12月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7145437	
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
48,094km	190PS／140KW		M/T 6速	エアー	長：5,410 mm 高：400 mm	幅：2,130 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎	ロッカーカバー 付近にじみ	エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
冷却水吹返	◎		バックカメラ	／				
			電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
			タコグラフ	／		リーフサス	◎	



ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO								

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。助手席グローブボックス閉まり悪い。 エンジンキー2本（内、キーレス付き1本）。
記録簿	有（R6/9～R7/3）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	11	11		245/80R17.5	245/80R17.5		
	—	—		—	—		
11	11	11	11	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	7	—		スペア	245/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	2151 「308J」	令和1年
【備考】ロープ穴3対。床板割れ、補修、張替え有り。			
	ユニック	URG344 「G109157」	令和1年10月
【備考】ブーム4段。2.93t。アウトリガー標準幅。フックイン。ラジコン付き。ML警報型安全装置付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ