

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ		令和1年12月	2PG-FRR90S1	クレーン付平	FRR90-7145503	
走行	馬力		シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
53,323km	190PS／140KW		M/T 6速	エア－	長：5,400 mm 高：400 mm	幅：2,130 mm 門高： mm

◎ : 良好 ○ : 通常走行問題なし △ : 要修理 / : 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	異音 カタカタ音
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	
PTO		

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

特記事項

キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー2本（キーレス付1本）。

記録簿

有（R5/11～R7/3）

タイヤ残量

単位 : mm

10	9		
—	—		
10	10	10	9
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—		
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア	245/80R17.5	—	

素材 : スチール 備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	2151 「311J」	令和1年



【備考】 煽りロープ穴3対。床板削れ有。

	ユニック	URG344 「G109924」	令和1年10月
--	------	---------------------	---------

【備考】 ブーム4段。2.93t。フックイン。ラジコン付。アウトリガー標準幅。ML警報型安全装置付き

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】