

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年12月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-115154
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
18,960km	190PS/140KW	M/T 6速	エアー	長: 5,400 mm 幅: 2,180 mm 高: 400 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	ハロゲン
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
冷却水吹返	○		バックカメラ	/		エアサス	/	
ミッション			電格ミラー	○		パワステ	○	
点検項目	結果	状態	ETC	○	標準	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	○		タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 100L
ギア抜け	○		上物仕様			外装状態		
クラッチ	○		点検項目	結果	状態	キャブコーチョン	フレーム番号	フレームのさび
異音	○		床材質	/	木材	有	確認済	飛石
オイル漏れ	○		デフ			外装キズ		
リターダ	/		点検項目	結果	状態	外装へこみ	外装へこみ	外装へこみ
PTO			異音	○		外装へこみ	曲がり	外装へこみ
特記事項 キャブ内キズ・汚れ。左ドア凹み、曲がり。 エンジンキー3本。								
記録簿 有 (R6/9~R7/3)								

タイヤ残量				タイヤサイズ			
				単位:mm			
4	4	—	—	245/80R17.5	245/80R17.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
4	3	3	3	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	4	—	—	スペア	245/80R17.5	—	—
素材: スチール 備考:							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
【備考】アオリロープ穴3対。前立て曲がり。床補修跡あり。床板割れあり。左セイコーラック曲がり（使用可能）。左右リヤ、アオリ曲がり。左サイドバンパー曲がり。			
平ボディ	パブコ	「612179J」	令和1年
【備考】2.93t。ブーム4段。フックイン。アウトリガー標準幅。ラジコン付。ML警報型安全装置付き			
ユニック	URG344 「G109448」	令和1年10月	
【備考】			

