

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年06月	2RG-FBAV0	冷凍バン	FBAV0-610887
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
561km	150PS／110KW	M/T 5速	エアー	長：2,995 mm 幅：1,665 mm 高：1,765 mm 門高：1,751 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

△:要修理 / :装備無し

※あくまでも当社判断基準に

るものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	L E D
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 70L
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ		
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○		床材質	/	ステンレス	異音	○	
異音	○					オイル漏れ	○	
オイル漏れ	○					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

スマートキー2個 ドアキー2本 ボディキー4本

バッテリーサイズ（個数）：115D31L（1個）・75D23L（1個）

記録簿 無 ()

タイヤ残量

寸寸寸、底量				寸寸寸、底量			
単位:mm				205/75R16		205/75R16	
7	7	—	—	—	—	—	—
—	—	7	7	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
7	7	7	7	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア		205/75R16	—
7				備考:			
素材:スチール							





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H256005」	令和7年05月
【備考】断熱：サイド75mm／リヤ75mm ラッピングレール1段 エアリブ 水抜き穴 前方2カ所 スノコ敷（スノコ高30mm） LED庫内灯1個 90度ストッパー1対			

直結	東プレ	1.XV22LOC-P 「H256005」	令和7年05月
----	-----	--------------------------	---------

【備考】マイナス30.0°C設定 外気5°C時、1時間で3.0→マイナス24.0°C確認 クラッチ作動時間2時間

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボディ内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------