

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年04月	2KG-XZU605M	冷凍バン	XZU605-0044220
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
6,401km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：3,010 mm 幅：1,650 mm 高：1,770 mm 門高：1,750 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

△:要修理 / :装備無し

※あくまでも当社判断基準によ

このことです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	L E D
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー ルームミラー兼用	エアサス	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	2.0	ハンドル	○	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	アナログ	燃料タンク	○	スチール 80L
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ		
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	○		床材質	/	ステンレス	異音	○	
異音	○					オイル漏れ	○	
オイル漏れ	○					デフロック	/	
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項 アイドリングストップ付き。バッテリーサイズ115D31L×2

エンジンキ-3木（メイン2木 フスペア1木）



記録簿 有 (B6/10~B7/10)

卷之三

タイヤ残量		タイヤリクス			
単位: mm		195/75R15		195/75R15	
8	8	—	—	—	—
—	—	8	8	195/75R15	195/75R15
8	8	8	8	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—
スペア		スペア		195/75R15	—
9	—				
素材: スチール			備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F238067」	令和6年03月
【備考】断熱材：サイド75mm、リヤ75mm。ラッシングレール1段。左サイド扉スライド式。水抜き穴前方1対。庫内灯1ヶ。庫内キズ・凹み有り。			
直結/スタンバイ			
東プレ			
XV22LSC-P			
「F238067」			
【備考】 (外気温 +12°C) -30°C設定 +12.0°C → -28.0°C 1h 確認。			
稼働時間 コンプレッサー 257h、スタンバイ307h。スタンバイケーブル付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】		【ボデー内】								
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ