

| 車 両 情 報 |             |           |           |                                         |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| 車名      | 初年度登録       | 型式        | 形状        | 車台番号                                    |
| 三菱ふそう   | 令和5年10月     | 2PG-FEB90 | セーフティローダー | FEB90-601360                            |
| 走行      | 馬力          | シフト       | ブレーキ      | ボディ内寸(超ロング)                             |
| 1,496km | 175PS／129KW | M/T 5速    | バキューム     | 長：4,800 mm 幅：2,080 mm<br>高：80 mm 門高： mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン    |    |    | 電装関係     |    |          | キャビン   |    |              |
|---------|----|----|----------|----|----------|--------|----|--------------|
| 点検項目    | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態       | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音      | ◎  |    | エアコン     | ◎  |          | シート    | ◎  |              |
| オイル混入   | ◎  |    | スターター    | ◎  |          | ヘッドライト | ◎  | L E D        |
| オイル漏れ   | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |          | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入     | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |          | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ     | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |          | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ    | ◎  |    | 坂道発進装置   | ／  |          |        |    |              |
| 排気      | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |          |        |    |              |
| マフラー    | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |          |        |    |              |
| ターボ     | ◎  |    | バックカメラ   | ／  |          |        |    |              |
| 冷却水吹返   | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |          |        |    |              |
|         |    |    | ETC      | ◎  | 2.0      |        |    |              |
|         |    |    | タコグラフ    | ／  |          |        |    |              |
| ▼ ミッション |    |    | ▼ 上物仕様   |    |          | ▼ 走行関係 |    |              |
| 点検項目    | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態       | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ギア鳴き    | ◎  |    | 床材質      | ／  | 鉄板<br>編板 | リーフサス  | ◎  |              |
| ギア抜け    | ◎  |    |          |    |          | エアサス   | ／  |              |
| クラッチ    | ◎  |    |          |    |          | パワステ   | ◎  |              |
| 異音      | ◎  |    |          |    |          | ハンドル   | ◎  |              |
| オイル漏れ   | ◎  |    |          |    |          | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>100L |
| リターダ    | ／  |    |          |    |          |        |    |              |
| PTO     | ◎  |    |          |    |          |        |    |              |
|         |    |    |          |    |          | ▼ デフ   |    |              |
|         |    |    |          |    |          | 点検項目   | 結果 | 状態           |
|         |    |    |          |    |          | 異音     | ◎  |              |
|         |    |    |          |    |          | オイル漏れ  | ◎  |              |
|         |    |    |          |    |          | デフロック  | ／  |              |

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 特記事項 | アイドリングストップ付。バッテリーサイズ65D23L、115D31L。<br>スマートキー2個、燃料タンクキー2本。 |
| 記録簿  | 無（）                                                        |

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |    |             |             |             |             |
|         | 13 | 13 |    | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |             |             |
|         | —  | —  |    | —           | —           |             |             |
| 13      | 13 | 13 | 13 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |
| —       | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |    | 13 | —  | スペア         |             | 215/70R17.5 | —           |
| 素材：スチール |    |    |    | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                               |        |                         |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------|
| 上物名                                                                | メーカー   | 型式「製造番号」                | 年式   |
| セーフティローダー                                                          | 極東開発工業 | JN02-44<br>「22Z098106Y」 | 令和4年 |
| 【備考】極東開発工業製。一般仕様。フルフラット型<br>作業灯2ケ。マルカンフック14ケ。ウインチ付。リヤ歩み板手動式。ラジコン付。 |        |                         |      |
|                                                                    |        |                         |      |
| 【備考】                                                               |        |                         |      |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |  |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |