

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和4年07月	2RG-XZU712M	ドライバン	XZU712-0013182
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
50,494km	150PS/110KW	M/T 6速	バキューム	長:4,500 mm 幅:2,080 mm 高:2,170 mm 門高:2,090 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	タバコ穴 助手席側
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	後左テールレンズ擦れ
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○	上下昇降時キ一音 (小)	ミラー	○	左カバーキズ、右カバ ー擦れ
燃料漏れ	○		坂道発進装置	/				
排気	○		異常ランプ	○				
マフラー	○		オーディオ	○				
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	リーフサス	○	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		エアサス	/	
			ETC	○	2.0	パワステ	○	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	
						燃料タンク	○	スチール 100L

ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○		床材質	/	木材	リーフサス	○	
ギア抜け	○					エアサス	/	
クラッチ	○					パワステ	○	
異音	○					ハンドル	○	
オイル漏れ	○					燃料タンク	○	スチール 100L
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項 メインキー2本、ボデーキー2本（左サイド、リヤ扉1本ずつ）、バッテリーサイズS-115/D26L×2、左後リフレクタ割れ
記録簿 有 (R5/5~R6/11)

タイヤ残量			タイヤサイズ					
単位:mm			225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
4	4		—	—				
—	—		225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
4	4	4	—	—	—	—	—	—
—	—	—	スペア		225/70R16	—		
スペア	7	—						



素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	トランテックス	「V028J34-24」	令和4年06月
【備考】ラッピングレール2段、LED庫内灯3ヶ、左スライド式サイドドア、90°Cストップバー（右側ストップバー留め金具欠損）、庫内キズ・穴あき・床汚れ有。			

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】 【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----