

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和4年06月	2RG-XZU655M	ドライバン	XZU655-0015753
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
157,623km	150PS／110KW	M/T 6速	バキューム	長：4,510 mm 幅：1,770 mm 高：2,220 mm 門高：2,120 mm

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	左ミラー鏡面割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 100L



ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。アイドルリングストップ付。左テールランプ曲がり。 バッテリーサイズ 95D31L ×2。 エンジンキー3本（スペア1、メイン2）、ボデーキー2本。
記録簿	有（R6/6）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				205/70R16	205/70R16		
4	4			—	—		
—	—			205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
4	4	0	4	—	—	—	—
—	—	—	—				
スペア	0	—		スペア	205/70R16	—	
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	トランテックス	「V090H35-10」	令和4年
【備考】 ラッシングレール2段。左サイド扉片開き式。庫内灯3ケ。ボデー左前ルーフ凹み（雨漏れ補修跡あり）。			
跳ね上げゲート/ラジコン	極東開発工業	G21001F-B3MRA2 「22T028170N」	令和4年
【備考】 PG寸法：全長1570mm、全幅1800mm、有効長1280mm、有効幅1665mm。最大荷重1000kg。 庫内リモコン欠品。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	