

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年05月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-16263
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
753,524km	380PS／279KW	セミA/T プロシフト 12速	エアー	長:9,670 mm 幅:2,400 mm 高:2,670 mm 門高:2,580 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	H.I.D
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	○	リヤエアサス
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 300L 300L
上物仕様								
点検項目			点検項目	結果	状態	デフ		
床材質			木材	/	木材	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○		異音	○		オイル漏れ	○	
ギア抜け	○		オイル漏れ	○		デフロック	○	
クラッチ	○							
異音	○							
オイル漏れ	○							
リターダ	○	永久磁石式						
PTO	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。エアー漏れあり。

エンジンキ-2本、燃料タンクキ-4本、AdBlueタンクキ-2本、ボディキ-2本（固着使用不可）。

記録簿 有 (H28/8~R7/8)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位:mm			245/70R19.5	245/70R19.5	
13	14		245/70R19.5	245/70R19.5	
14	13		245/70R19.5	245/70R19.5	
13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
13	11	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
12	—		スペア	245/70R19.5	—
スペア	12	—			



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LEABQ2 「2TA8308-02」	平成28年

【備考】ラッシングレール2段。鳥居型引き出しフック15対。庫内灯4ヶ。ウイングスイッチ前後2対。ルーフ補修跡有り。庫内キズ・汚れ・床ケズレ有り。ボデー看板跡有り。

【備考】ラッシングレール2段。鳥居型引き出しフック15対。庫内灯4ヶ。ウイングスイッチ前後2対。ルーフ補修跡有り。庫内キズ・汚れ・床ケズレ有り。ボデー看板跡有り。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	少	点傷有



【外装】【ボディー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------