

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年05月	TKG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7079705
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
258,117km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：6,260 mm 幅：2,400 mm 高：2,390 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	△	解除しない 初期設定出来ず
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。安全窓ロック爪折れ。
エンジンキー1本（キーレス付、スペア－無）。
記録簿 有（H29/4～R3/5、R5/5～R7/4）

タイヤ残量

単位：mm			
13	13		
－	－		
13	13	13	13
－	－	－	－
スペア	14	－	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	－	－	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－
	スペア	225/80R17.5	－
素材：		備考：	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4DB201」	平成27年

【備考】鳥居型引出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。リヤ跳ね上げ扉。





跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D5815」	平成27年
---------	---------	-------------------	-------

【備考】PG寸法：全長1580mm・全幅2310mm・有効長1300mm・有効幅2180mm。
最大荷重1000kg。庫内灯リモコン（差込カブラー割れ）。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】