

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成26年10月	QKG-CG5ZA	アルミウイング	CG5ZA-30255
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
499,769km	380PS/279KW	A/T エスコット 12速	エアー	長: 9,540 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,580 mm 門高: 2,500 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ∕: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	電装関係		キャビン			
	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○			エアコン	○	
オイル混入	○			スター	○	
オイル漏れ	○ CCVよりオイル滲み			ヘッドライト	○	HID
水混入	○			ワインガード	○	
水漏れ	○			ワイパー	○	
燃料漏れ	○			ミラー	○	
排気	○			走行関係		
マフラー	○			点検項目	結果	状態
ターボ	○ 戻りのオイルパイプ滲み			リーフサス	○	
冷却水吹返	○			エアサス	○	リヤエアサス
ミッション				パワステ	○	
点検項目	結果	状態		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	○			燃料タンク	○	スチール 300L
ギア抜け	○			デフ		
クラッチ	／			点検項目	結果	状態
異音	○			異音	○	
オイル漏れ	○			オイル漏れ	○	
リターダ	／			デフロック	○	
PTO	／			上物仕様		

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。フロントグリル割れ。インパネポケット欠品。エアー漏れあり。リヤスタビライザーブッシュ摩耗。フロントタイヤ3本は残量0ミリ。バッテリーサイズ155G51×2。

エンジンキー2本、キーレスリモコン1個、ボデーキー2本。



記録簿 有 (H27.1~R7.6)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		スペア	245/70R19.5	—	

素材: スチール 備考: スペアタイヤパンク (修理不可)。リヤタイヤ8本再生タイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMJ 「W8D9108」	平成26年
【備考】エアージョロダー4列。鳥居形引き出しフック9対。庫内灯4ヶ。観音扉内側コンパネ入れ付。ウイングスイッチ前後2対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき