

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成20年08月	BKG-FC7JKYG	アルミウイング	FC7JKY-10554
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
711,365km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：6,270 mm 幅：2,400 mm 高：2,280 mm 門高：2,190 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン 左右レンズひび
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ左右ひび
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。バッテリーサイズ95D31L。 エンジンキー（メインキー）2本
記録簿	有（R2/12～R6/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm				225/80R17.5	225/80R17.5		
4	6			—	—		
—	—			225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
6	6	7	6	—	—	—	—
—	—	—	—	スペア		225/80R17.5	—
スペア				10	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W6D1697」	平成20年
【備考】鳥居型引出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯6ケ（3ケ不灯）。リヤ跳ね上げ扉腐食・ダンパースプリングへたり。 左前防雪板曲り・キャストイング割れ。左ウイングコルゲートパネル補修有。右前、後左右キャストイング補修有。水切り曲り。			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HW3A 「G4DA459」	平成20年
【備考】PG寸法：全長1580mm・全幅2330mm・有効長1300mm・有効幅2195mm。最大荷重1000kg。庫内ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

