

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
三菱ふそう	令和5年02月	2DG-FQ62F	平ボディ	FQ62F-610278			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
90,640km	270PS／199KW	M/T 6速	エア－	長：8,940	mm	幅：2,360	mm
				高：200	mm	門高：	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル純正品

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。キャブ上シートデッキ付。
エンジンキー1本。キーレスリモコン1個。
記録簿 有（R6/1、R7/1）

タイヤ残量

単位：mm			
7	11		
—	—		
3	3	4	3
2	2	3	3
スベア	10	—	

タイヤサイズ

	255/70R22.5	255/70R22.5	
	—	—	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	255/70R22.5	—	
素材：スチール	備考：		

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー	「22C23558」	令和5年





【備考】 マルカンフック7対。作業灯2ヶ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】