

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和4年02月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-126018
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
239,005km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長: 6,200 mm 幅: 2,300 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,020 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ∕: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	エンジン		電装関係		キャビン							
	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	○		エアコン	○		シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ				
オイル混入	○		スター	○		ヘッドライト	○	LED				
オイル漏れ	○	エレメント廻り。	オルタネーター	○		ウィンカー	○					
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○					
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○					
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○								
排気	○		異常ランプ	○								
マフラー	○		オーディオ	○								
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー							
冷却水吹返	○		電格ミラー	○								
			ETC	○	2.0							
			タコグラフ	○	アナログ							
ミッション												
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態				
ギア鳴き	○		上物仕様		走行関係		キャブコーション		フレーム番号	フレームのさび	飛石	
ギア抜け	○		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	有	確認済	無	点傷有
クラッチ	○		床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン	点検項目	結果	状態	外装へこみ	外装キズ	外装へこみ	外装へこみ
異音	○				ジョロダーレール欠、埋め材有	異音	○					
オイル漏れ	○					オイル漏れ	○					
リターダ	／					デフロック	／					
PTO	／											



特記事項 エンジンキー1本、スペアキー1本、ボディーキー2本、バッテリーサイズ130F51×2ケ。

記録簿 有 (R6/2)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	—	—
—	—	—	—	—	—
3	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—
スペア	9	スペア	225/80R17.5	—	—
素材: スチール		備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V028H13-02」	令和3年12月
【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、LED庫内灯3ヶ、水抜き穴4ヶ、90度ストッパー、左片開き式サイドドア、断熱厚み: リア75mm、サイド50mm。右側ステンレス製工具箱。			
直結	菱重	TDJS50A-L2 「145700843BL」	令和3年12月
【備考】-30設定、1hで13°C→-7°C確認済。アワーメーター4105h。			
格納ゲート/ラジコン	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2107007640」	令和3年12月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2200mm、有効幅2110mm、キャスター停止迄1400mm、庫内リモコン、ラジコン。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【ボデー内】											
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	