

車 両 情 報							
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号			
日野	令和1年11月	2KG-FC2ABA	平ボディ	FC2AB-115411			
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸			
262,748km	210PS／154KW	M/T 6速	エア－	長：6,210	mm	幅：2,120	mm
				高：390	mm	門高：	mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー ナビ兼用
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	L E D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有り。バッテリーサイズ85D26L×2。
 エンジンキー1本（メイン）。
記録簿 有（R4/10～R6/10）

タイヤ残量

単位：mm			
6	5		
－	－		
6	7	7	6
－	－	－	－
スベア	11	－	

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	－	－	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
－	－	－	－
スベア		225/90R17.5	－
素材：スチール		備考：	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	日野自動車	「010499」	令和1年





【備考】 マルカンフック2対。鳥居型引き出しフック6対。リヤ左右フェンダー割れ有り。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】