

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年04月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-522980
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
373,646km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長: 9,650 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,640 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	HID
オイル漏れ	○	付近滲み	オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー	エアサス	○	リヤエアサス
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	○	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	○	アナログ	燃料タンク	○	スチール 300L 200L

上物仕様		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	○	木材
異音	○	
オイル漏れ	○	
リターダ	/	
PTO	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有。バッテリーサイズ 130F51×2。インパネポケット欠品。  
アイドリングストップ付き。キャブ塗装剥がれ有り。  
エンジンキー1本、キーレスリモコン1個、ボディーキー1本（固着使用不可）。

記録簿 有 (R2/4~R7/4)

タイヤ残量			タイヤサイズ					
単位:mm			245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
10	9							
9	9							
7	7	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	3	-	スペア	245/70R19.5	-			

素材: スチール 備考: 4軸目4本再生タイヤ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「729A6842」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ヶ。前たて凹み。床板削れ、汚れ有。庫内パネル凹み・穴あき有。観音扉ヒンジプロテクター割れ欠品。左観音扉外装穴あき。			
【備考】			
外装状態			
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)
<img alt="			