

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年02月	QPG-FS64VY	ドライバン	FS64VY-520028
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
387,271km	380PS／279KW	M/T 7速	エア－	長：9,630 mm 幅：2,350 mm 高：2,570 mm 門高：2,490 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです


エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D 右不灯（バルブ切れ）
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。バッテリーサイズ130F51。 エンジンキー2本。キーレスリモコン1個。ボディキー3本。
記録簿	有（H29/5～R7/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	13	10		245/70R19.5	245/70R19.5		
	2	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
6	6	6	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	8	5	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				11	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	「72-160104-1」	平成28年
【備考】センターローラー。ラッシングレール2段。庫内灯5ヶ。90度ストッパー。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	