

車 両 情 報						
車名		初年度登録	型式	形状	車台番号	
トヨタ		平成28年10月	SPG-XZB50	送迎バス	XZB50-0061649	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
28,168km	150PS／110KW	M/T 5速		バキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎ : 良好    ○ : 通常走行問題なし    △ : 要修理    / : 装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	/		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	/		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		▼走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
▼ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
			タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 95L
			▼上物仕様			▼デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
点検項目	結果	状態				オイル漏れ	◎	
ギア鳴き	◎		点検項目	結果	状態	デフロック	/	
ギア抜け	◎		床材質	/		▼ボディ内寸		
クラッチ	◎		▼外装状態			キャブコーション	有	
異音	◎					フレーム番号	確認済	
オイル漏れ	◎					フレームのさび	無	
リターダ	/					飛石	点傷有	
PTO	/					▼ボディ内寸		

特記事項	エンジンキ-2本。バッテリーサイズ105D31R×2ケ。
記録簿	有 (R6/5～R7/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位 : mm							
7	7			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	215/70R17.5	215/70R17.5	245/80R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				215/70R17.5	—		
素材 : スチール				備考 :			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
リクライニング/ ビニールシート			
【備考】 29人乗り、リクライニングビニールシート、自動ドア（中折れ式）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	