

日付: R7.12/26

## 車両チェックシート

管理番号: 1237118

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和3年06月	2RG-FRR90S2	アルミ平	FRR90-7169890
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
217,779km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長: 6,210 mm 幅: 2,360 mm 高: 490 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	HID
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウインカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○		走行関係		
排気	○		異常ランプ	○		点検項目	結果	状態
マフラー	○		オーディオ	○		リーフサス	○	
ターボ	○		バックカメラ	△	映らない	エアサス	/	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		パワステ	○	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	○	スチール 150L
ギア鳴き	○		上物仕様			デフ		
ギア抜け	○		床材質	/	鐵板	点検項目	結果	状態
クラッチ	○		異音	○		異音	○	
異音	○		オイル漏れ	○		オイル漏れ	○	
オイル漏れ	○		デフロック	/		デフロック	/	
リターダ	○		外装			内装		
PTO	/		キズ			外装	キズ	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ、ビス穴有り。キャブ・ボディ白色塗替え塗装。  
インパネポケット欠品。アイドリングストップ付。ルーフシートデッキ付。  
エンジンキー2本（内、キーレス付1本）、AdBlueタンクキー2本。

記録等 無()

タイヤ残量			タイヤサイズ			
			単位:mm			
12	12	—	225/90R17.5	225/90R17.5	—	—
—	—	—	—	—	—	—
12	12	12	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—
スペア	15	—	スペア	225/90R17.5	—	—

素材: アルミ 備考:

上物仕様												
上物名	メーカー	型式「製造番号」			年式							
平ボディ	パブコ											
【備考】床マルカンフック7対。スタンション穴9ヶ。スタンション1本。前立てロープフック3ヶ。												
【備考】												
【備考】												
外装状態												
キャブコーナン	フレーム番号	フレームのさび			飛石							
有	確認済	無			点傷有							
【外装】												
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		
【ボデー内】												