

日付: R7. 12/26

## 車両チェックシート

管理番号:1237119

車 両 情 報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	平成28年11月	QKG-CYL77B	アルミ平	CYL77B-7001978		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
960,568km	380PS／279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 高：780	mm mm	幅：2,400 門高：680 mm

◎:良好      ○:通常走行問題なし      △:要修理      /:装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

<b>エンジン</b>		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

<b>電装関係</b>		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	

<b>キャビン</b>		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター及びワイパー付き、左右カバー擦れ

<b>走行関係</b>		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス

ミッション			タコグラフ ◎ アナログ			ハンドル ○ 擦れ カバー跡		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク ◎ スチール 300L 300L		
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		床材質	/	木材			
クラッチ	◎							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						
PTO	/							

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)、ドアロックリモコン1ヶ、オートクルーズ、2軸目左右及び3軸目左ショックにじみ、サイドマー カー割れ箇所有り、Fガラススリペア跡、エア漏れ有り バッテリーサイズ:130F51x2
記録簿	有 (H29/11~R6/11)





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	11	10		275/80R22.5	275/80R22.5		
	—	—		—	—		
14	12	12	12	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
10	10	10	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア				スペア	275/80R22.5	—	
2							
—							
				素材: スチール 備考: F左段減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「T51799」	平成28年11月

【備考】5方開、セイコーラック、ロープフック左右27対前10後3ケ、床フック7対、スタンション穴5ケ、スタンションポール5本、前立てシート載せ、前立て上部中央フック1、Rアオリ内側折り畳みステップ、荷台キズ汚れ有り、樹脂工具箱左1右2ケ、後部床下物入れ

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------