

日付: R7.12/26

## 車両チェックシート

管理番号: 1237122

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トレクス	平成20年03月	-PFN24103	ウィングトレーラー	PFN24103-0318
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長: 12,590 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,300 mm 門高: 2,240 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	○	
水混入	/		P/W (運転席)	/		ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W (助手席)	/		ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	/		異常ランプ	/		点検項目	結果	状態
マフラー	/		オーディオ	/		リーフサス	/	
ターボ	/		バックカメラ	/		エアサス	○ 総輪エアサス	
冷却水吹返	/		電格ミラー	/		パワステ	/	
ミッション			ETC	/		ハンドル	/	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	/	
ギア鳴き	/		上物仕様			外装状態		
ギア抜け	/		点検項目	結果	状態	キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび
クラッチ	/		床材質	/	木材	有	確認済	飛石
異音	/		デフ			外装キズ		
オイル漏れ	/		点検項目	結果	状態	外装へこみ	曲がり	曲がり
リターダ	/		異音	/		サビ	サビ	サビ
PTO	/		オイル漏れ	/		ボデー内		
特記事項			デフロック	/		外装キズ	外装へこみ	庫内穴あき
記録簿			【外装】			サビ	曲がり	庫内ヘコみ

タイヤ残量				タイヤサイズ			
				単位:mm			
—	—	—	—	—	—	—	—
6	8	8	9	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
6	6	7	6	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア				スペア	11R22.5 14PR	—	—
素材: スチール				備考: スペア以外再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	日本トレクス	PFN24103 「PFN24103-0318」	平成20年02月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引き出しフック12対、庫内キズ汚れ有り、右側バスケット、左側樹脂工具箱、ウイング動作未確認			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	
【外装】			
外装キズ	外装へこみ	曲がり	曲がり
サビ	サビ	サビ	サビ
【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	庫内穴あき	庫内ヘコみ
サビ	曲がり	庫内穴あき	庫内ヘコみ
補修跡	割れ	床汚れ	床汚れ
庫内キズ	庫内ヘコみ	庫内穴あき	庫内ヘコみ