

日付: R7.12/26

車両チェックシート

管理番号: 1237123

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トレクス	平成15年12月	-PFN24101	ウィングトレーラー	PFN24101-1681
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
				長: 12,590 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,320 mm 門高: 2,240 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	○	
水混入	/		P/W (運転席)	/		ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W (助手席)	/		ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	/		異常ランプ	/		点検項目	結果	状態
マフラー	/		オーディオ	/		リーフサス	/	
ターボ	/		バックカメラ	/		エアサス	○ リヤエアサス	
冷却水吹返	/		電格ミラー	/		パワステ	/	
ミッション			ETC	/		ハンドル	/	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	/	
ギア鳴き	/		上物仕様			外装状態		
ギア抜け	/		点検項目	結果	状態	キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび
クラッチ	/		床材質	/	木材	有	確認済	飛石
異音	/		デフ			外装		
オイル漏れ	/		点検項目	結果	状態	サビ	庫内穴あき	サビ
リターダ	/		異音	/		サビ	外装へこみ	曲がり
PTO	/		オイル漏れ	/		曲がり	曲がり	サビ
特記事項			デフロック	/		サビ	外装へこみ	サビ
記録簿			【外装】			サビ	曲がり	サビ

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	1	1	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
5	4	13	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア				スペア	11R22.5 14PR	—	
素材: スチール				【ボデー内】			
備考: 総輪再生タイヤ				外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり

上物仕様						
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式			
	日本トレクス	PFN24101 「PFN24101-1681」	平成15年12月			
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯6ヶ、引き出しフック12対、(固着箇所有り)、ウイング内張割れ穴空き有り、庫内キズ汚れ有り、左側バスケット、ウイング動作未確認						
【備考】						
【備考】						
外装状態						
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石			
有	確認済	無				
【外装】						
【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	床汚れ		