

| 車 両 情 報 |             |               |       |                                                 |  |
|---------|-------------|---------------|-------|-------------------------------------------------|--|
| 車名      | 初年度登録       | 型式            | 形状    | 車台番号                                            |  |
| 三菱ふそう   | 令和7年06月     | 2RG-FEAV0     | ドライバン | FEAV0-610352                                    |  |
| 走行      | 馬力          | シフト           | ブレーキ  | ボディ内寸(ロング)                                      |  |
| 611km   | 150PS／110KW | A/T デュオニック 6速 | バキューム | 長：4,475 mm 幅：1,775 mm<br>高：2,230 mm 門高：2,170 mm |  |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです



| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |       |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ◎  |       |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | L E D |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |     |        |    |       |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     |        |    |       |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     |        |    |       |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー |        |    |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     |        |    |       |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 2.0 |        |    |       |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |     |        |    |       |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |     | デフ     |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 木材  | 異音     | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |       |
| クラッチ  | ／  |    |          |    |     | デフロック  | ／  |       |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     |        |    |       |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     |        |    |       |
| リターダ  | ／  |    |          |    |     |        |    |       |
| PTO   | ／  |    |          |    |     |        |    |       |

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 特記事項 | スマートキー2個   ドアキー2本   ボディキー6本<br>バッテリーサイズ（個数）：115D31L（1個）・75D23L（1個） |
| 記録簿  | 無（）                                                                |

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|---------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位：mm   |   |   |   |           |           |           |           |
| 7       | 7 |   |   | 205/75R16 | 205/75R16 |           |           |
| —       | — |   |   | —         | —         |           |           |
| 7       | 7 | 7 | 7 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| —       | — | — | — | —         | —         | —         | —         |
| スペア     | 8 | — |   | スペア       | 205/75R16 | —         |           |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：       |           |           |           |

| 上物仕様                                    |         |                                    |      |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------|------|
| 上物名                                     | メーカー    | 型式「製造番号」                           | 年式   |
| ドライバン/サイドドア付                            | 日本フルハーフ | DKL（D-SVCLKC4Q204550）<br>「T2GJ219」 | 令和7年 |
| 【備考】 ラッシングレール2段   LED庫内灯2個   90度ストッパー1対 |         |                                    |      |
|                                         |         |                                    |      |
| 【備考】                                    |         |                                    |      |
|                                         |         |                                    |      |
| 【備考】                                    |         |                                    |      |
|                                         |         |                                    |      |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



| 【外装】 |       |    |     | 【ボデー内】 |     |    |      |       |       |     |  |
|------|-------|----|-----|--------|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ     | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |