

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年08月	2DG-SH1EDGG	トラクタ	SH1EDG-105928
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
353,306km	450PS/331KW	セミA/T プロシフト	エアー	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	LED
オイル漏れ	○		オルタネーター	○		ウィンカー	○	
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	メッキカバー付き、ヒーター付き
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○				
排気	○		異常ランプ	○				
マフラー	○		オーディオ	○	ナビ付き			
ターボ	○		バックカメラ	／		リーフサス	○	
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		エアサス	○	リヤエアサス
			ETC	○	標準	パワステ	○	
			タコグラフ	○	アナログ	ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	○	アルミ 390L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○					異音	○	
ギア抜け	○		床材質	／	アルミ 縞板	オイル漏れ	○	
クラッチ	○					デフロック	○	
異音	○							
オイル漏れ	○							
リターダ	○	永久磁石式						
PTO	／							

特記事項 エンジンキー3本(メイン2スペア1)、ドアロックリモコン1ケ、アドブルーキー2本、オートクルーズ、ベバストFFヒーター及びクーラー(クーラー不動)、サイドマーカー欠



バッテリーサイズ: 155G51x2

記録簿 無()

タイヤ残量			タイヤサイズ					
			単位: mm					
4	5		315/80R22.5	315/80R22.5	—	—		
—	—		—	—				
4	3	3	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—	—	—	—	—	—		
スペア	4	—	スペア	275/80R22.5	—			

素材: アルミ 備考: Fタイヤ片減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ソーシン	HMV-13-B 「M7-54820」	令和3年
【備考】第五輪荷重: 11500kg、キャパシティ: 13000kg、作業灯3ヶ(右後ろ破損)、左側ステンレス工具箱			
【備考】			
【備考】			
外装状態			
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア不可)



【外装】 【ボデー内】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 補修跡 割れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ