

| 車 両 情 報 | | | | |
|----------|-------------|-----------|-------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 三菱ふそう | 令和7年03月 | 2RG-FEAV0 | ドライバン | FEAV0-610928 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸(ロング) |
| 12,451km | 150PS／110KW | M/T 5速 | バキューム | 長：4,320 mm 幅：1,770 mm 高：2,070 mm 門高：2,000 mm |

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|----------|----|------|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | 2.0 |
| タコグラフ | ◎ | アナログ |

キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|--------|----|-------|
| シート | ○ | 擦れ |
| ヘッドライト | ◎ | L E D |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|-------|----|-----------|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 100L |

上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|------|----|----|
| 床材質 | ／ | 木材 |

デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項 アイドリングストップ付き。
 バッテリー65D23L、85D26L。
 スマートキー1個、燃料タンクキー1本、ボデーキー2本。

記録簿 無（）

タイヤ残量

| 単位：mm | | | |
|-------|---|---|---|
| 6 | 5 | | |
| — | — | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| — | — | — | — |
| スベア | | 8 | — |

タイヤサイズ

| | 205/75R16 | 205/75R16 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | — | — | |
| 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 | 205/75R16 |
| — | — | — | — |
| スベア | | 205/75R16 | — |
| 素材：スチール | | 備考： | |

上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|--------------|------|-------------|------|
| ドライバン/サイドドア付 | パプコ | 「24-6N7590」 | 令和7年 |





【備考】 ラッシングレール2段。90度ストッパー。左サイド扉スライド式。
庫内灯3ヶ。看板跡有。庫内内張り割れ、穴あきあり。

【備考】

【備考】

外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|----------|--------|---------|-----|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |



【外装】

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 精修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】