

| 車両情報      |             |            |         |   |
|-----------|-------------|------------|---------|---|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状      | 車台番号  |
| いすゞ       | 令和2年12月     | 2PG-CYJ77C | アルミウイング | CYJ77C-7013045                                      |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ    | ボディ内寸   |
| 208,348km | 380PS/279KW | セミA/T 12速  | エアー     | 長: 9,670 mm 幅: 2,380 mm<br>高: 2,650 mm 門高: 2,570 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン<br>点検項目 | 結果 |    | 状態           |    | 電装関係<br>点検項目 | 結果           |    | 状態                                   |          | キャビン<br>点検項目 | 結果      |     | 状態 |    |
|--------------|----|----|--------------|----|--------------|--------------|----|--------------------------------------|----------|--------------|---------|-----|----|----|
|              | 結果 | 状態 | 結果           | 状態 |              | 結果           | 状態 | 結果                                   | 状態       |              | 結果      | 状態  | 結果 | 状態 |
| 異音           | ○  |    | エアコン         | ○  |              | シート          | ○  | 擦れ、汚れ<br>リクライニングノブ欠損                 |          |              |         |     |    |    |
| オイル混入        | ○  |    | スター          | ○  |              | ヘッドライト       | ○  | L E D                                |          |              |         |     |    |    |
| オイル漏れ        | ○  |    | オルタネーター      | ○  |              | ウィンカー        | ○  |                                      |          |              |         |     |    |    |
| 水混入          | ○  |    | P/W (運転席)    | ○  |              | ワイパー         | ○  |                                      |          |              |         |     |    |    |
| 水漏れ          | ○  |    | P/W (助手席)    | ○  |              | ミラー          | ○  | メッキカバー付き、ピ<br>ターリー及びワイパー付<br>き、左カバー傷 |          |              |         |     |    |    |
| 燃料漏れ         | ○  |    | 坂道発進装置       | ○  |              |              |    |                                      |          |              |         |     |    |    |
| 排気           | ○  |    | 異常ランプ        | ○  |              |              |    |                                      |          |              |         |     |    |    |
| マフラー         | ○  |    | オーディオ        | ／  | アンテナ曲がり      |              |    |                                      |          |              |         |     |    |    |
| ターボ          | ○  |    | バックカメラ       | ○  | カラー          |              |    |                                      |          |              |         |     |    |    |
| 冷却水吹返        | ○  |    | 電格ミラー        | ○  |              |              |    |                                      |          |              |         |     |    |    |
| ミッション        |    |    |              |    |              |              |    |                                      |          |              |         |     |    |    |
| 点検項目         | 結果 | 状態 | 上物仕様<br>点検項目 | 結果 | 状態           | 走行関係<br>点検項目 | 結果 | 状態                                   | キャブコーション | フレーム番号       | フレームのさび | 飛石  |    |    |
| ギア鳴き         | ○  |    | ETC          | ／  |              | リーフサス        | ○  |                                      | 有        | 確認済          | 無       | 点傷有 |    |    |
| ギア抜け         | ○  |    | タコグラフ        | ／  |              | エアサス         | ○  | リヤエアサス                               |          |              |         |     |    |    |
| クラッチ         | ○  |    |              |    |              | パワステ         | ○  |                                      |          |              |         |     |    |    |
| 異音           | ○  |    |              |    |              | ハンドル         | ○  | 擦れ                                   |          |              |         |     |    |    |
| オイル漏れ        | ○  |    |              |    |              | 燃料タンク        | ○  | スチール<br>300L                         |          |              |         |     |    |    |
| リターダ         | ／  |    |              |    |              |              |    |                                      |          |              |         |     |    |    |
| PTO          | ／  |    |              |    |              |              |    |                                      |          |              |         |     |    |    |

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー3本、オートクルーズ、コンソール欠品穴

シフト名『スムーサー』

バッテリーサイズ: 115E51x2



記録簿 有 (R3/12~R6/12)

| タイヤ残量  |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|--------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm |    | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 9      | 9  | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 9      | 8  | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 5      | 4  | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 6      | 6  | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スペア    | 12 | スペア         | 245/70R19.5 | —           |             |

素材: スチール 備考: 4軸目再生スタッドレスタイヤ

| 上物仕様   |         |                                |         |
|--|---------|--------------------------------|---------|
| 上物名  | メーカー    | 型式「製造番号」                       | 年式      |
| アルミウイング  | 日本フルハーフ | DKL<br>「W8KL871」               | 令和2年    |
| 【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、パレティナガイド、引き出しフック9対、渡し板、ウイング内張穴空き、アオリ穴空き、庫内キズ汚れ、荷箱左前上部補修、右側ステンレス工具箱 |         |                                |         |
| 格納ゲート/ラジコン   | 極東開発工業  | CG1002K-B3MRA2<br>「20T100099N」 | 令和2年10月 |
| 【備考】最大昇降荷重1000kg、全長1570mm、全幅2330mm、有効幅2210mm、キャスター停止位置迄1370mm、ラジコン                         |         |                                |         |
| 【備考】   |         |                                |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】  
外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 精修跡 剥れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 庫内汚れ

【ボデー内】  
外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 精修跡 剥れ 庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 庫内汚れ