

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年03月	TKG-FK61F	平ボディ	FK61F-586069
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
118,157km	220PS/162KW	M/T 6速	エアー	長: 7,200 mm 幅: 2,360 mm 高: 380 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ／: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○		エアコン	○		シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	○		スターター	○		ヘッドライト	○	H I D
オイル漏れ	○	参考: ロッカーケース 参考: 参み	オルタネーター	○		ウィンカー	△	左テール取付部割れ
水混入	○		P/W (運転席)	○		ワイパー	○	
水漏れ	○		P/W (助手席)	○		ミラー	○	
燃料漏れ	○		坂道発進装置	○				
排気	○		異常ランプ	○				
マフラー	○		オーディオ	○				
ターボ	○		バックカメラ	○	カラー			
冷却水吹返	○		電格ミラー	○		リーフサス	○	
			ETC	○	標準	エアサス	/	
			タコグラフ	/		パワステ	○	
						ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	○	ステール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○		床材質	/	木材	異音	○	
ギア抜け	○					オイル漏れ	○	
クラッチ	○					デフロック	/	
異音	○							
オイル漏れ	○							
リターダ	/							
PTO	/							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ有。左ドア修復跡有。左ピラー下側凹み・歪み。

バッテリーサイズ80D23R。

エンジンキー2本、キーレスリモコン1個。

記録簿 無()

タイヤ残量			タイヤサイズ					
			単位: mm					
			225/90R17.5 225/90R17.5					
5	7		—	—				
—	—							
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
5	6	7	5	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	10	—	スペア	225/80R17.5	—			





素材: スチール 備考: フロントとリヤサイズ違い

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パブコ	「1WM 16P」	平成27年
【備考】アオリロープ穴7対。マルカンフック7対。床板腐食・穴あき有。床板補修有（鉄板張り）。セイコーラック左前曲がり（使用可）。リヤアオリ曲がり、開閉ひっかかる。左右サイドバンパー曲がり。			

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----