





管理番号	メーカー	車名	型式	PKG-NPR75N	架装型式	駆動方式	評価点
075-21268	いすゞ	エルフ	車台番号	NPR75-7003***	日本フルハーフ DLK	2WD	3.0
年式	ドア数	形状	NOX規制	色	カラーNO.	定員(人)	
H20(2008)年9月	2D	パワーゲート無し、サイドドア	0	白		3	
排気量	5,190	CC	燃料	軽油	()	()	
馬力	PS						内装
							B

車歴	車検有効期限	走行距離	最大積載量(kg)	諸元(mm)	荷台寸法(mm)
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	年 月	0 0 9 6 5 8 8 km	4,000	L 6,480 W 2,220 H 3,080	L 4,460 W 2,060 H 2,010
		タコグラフ年月			

エンジン状態(異音、油漏れ等)	A	AC	有	○	無	ブレーキ	R券	預託済(10,540円)
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ミッション	AT	キャブ内部
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								純正装備品(○印をつける)
上物メーカー名								汚れ
年式、型式及状態	日本フルハーフ DLK							シート破れ
特記事項	★ワイドロング ★バックモニター ★サイドドア ★ラッシングレール1段 ★フル装備 ★MTモード付AT ★走行9.7万Km							クロス張り
その他	現車確認お願いいたします。最大積載量等は一時抹消中の情報であり、中古新規検査時増減する場合がございます。予めご了承ください。							PS ○ TV
								PW ○ 社外ナビ
								AB ○ サンルーフ
								ABS 電格ミラー
								アルミ 集中ドア

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td></td> </tr> <tr> <td>飛石有</td> <td></td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態		飛石有		メンテナンスノート		取扱説明書		保証書		PMマフラ		証明書		S・リミッタ		証明書		   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 ノーマルタイヤ F ☐ スペア ☐ R サイズFF 215/85R16 サイズFR " サイズRF " サイズRR " タイヤ種別 スタッドレス *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態																				
飛石有																				
メンテナンスノート																				
取扱説明書																				
保証書																				
PMマフラ																				
証明書																				
S・リミッタ																				
証明書																				