

管理番号	メーカー	車名	型式	QKG-PK39LH	架装型式	駆動方式	評価点
075-24546	UD	コンドル	車台番号	JNCL0D0A8HU-016***	タダノ TM-ZF304	2WD	3.0
年式	ドア数	形状	NOX規制	色	カラーNO.	定員(人)	
H29(2017)年3月	2D	クレーン4段,該当無し	適合	白		2	
排気量	7,010	CC	燃料	軽油		()	
馬力	PS			()			内装
							B

車歴	車検有効期限	走行距離	最大積載量(kg)	諸元(mm)	荷台寸法(mm)
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	令和 07 年 09 月	0 2 9 7 0 2 5 km		L W H	L W H
		タコグラフ年月	6,800	8,400 2,370 2,950	5,490 2,240

エンジン状態(異音、油漏れ等)	A	AC	有	○	無	ブレーキ	R券	預託済(12,690円)
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)						ミッション	6MT	キャブ内部
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								純正装備品(○印をつける)
上物メーカー名								汚れ 中
年式、型式及状態	タダノ TM-ZF304(1994年2月)※クレーン年式違い							シート破れ 無
特記事項	現車確認お願いいたします。							クロス張り 無
その他	★増トン ★ロングジャッキ ★ラジコン ★ウインチ ★ベッド ★フル装備 ★6MT ★走行29.7万Km ★ディーゼル							PS ○ TV
								PW ○ 社外ナビ
								AB ○ サンルーフ
								ABS 電格ミラー
								アルミ 集中ドア

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td></td> </tr> <tr> <td>飛石有</td> <td></td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態		飛石有		メンテナンスノート		取扱説明書		保証書		PMマフラ		証明書		S・リミッタ		証明書			タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 ノーマルタイヤ F スペア R サイズFF 265/70R19.5 サイズFR // サイズRF // サイズRR // タイヤ種別 ノーマル *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態																				
飛石有																				
メンテナンスノート																				
取扱説明書																				
保証書																				
PMマフラ																				
証明書																				
S・リミッタ																				
証明書																				