

管理番号	メーカー	車名	型式	KDN-HS69	架装型式	駆動方式	評価点
075-27057	日立	ZW90	車台番号	S69-00***		4WD	3.0
年式	ドア数	形状	NOX規制	色	カラーNO.	定員(人)	
H26(2014)年10月	2D	ホイールローダー	不適合	橙		1	
排気量	3,330	CC	燃料			()	
馬力	PS		軽油	()		()	内装
							B

車歴	車検有効期限	走行距離	最大積載量(kg)	諸元(mm)	荷台寸法(mm)
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ その他	令和 08 年 10 月	0 0 0 0 0 0 0 km	不明	L 5,680 W 2,350 H 3,070	L W H
		タコグラフ年月			

エンジン状態(異音、油漏れ等)	A	AC	有	無	ブレーキ	R券	—
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)		ミッション	AT			キャブ内部	純正装備品(○印をつける)
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)						汚れ	PS ○ TV
上物メーカー名						シート破れ	PW 社外ナビ
年式、型式及状態						クロス張り	AB サンルーフ
特記事項	現車確認お願いいたします。						ABS 電格ミラー
その他	★1.1㎡ ★検令和8年10月 ★バケット幅235cm ★スノスパイクタイヤ ★ディーゼル ★使用時間1602時間						アルミ 集中ドア

【注意】特記事項/その他 項目に「車検」「整備・钣金」等の「費用」の書込みがあったとしても、業販の場合は、対象外となります。

<table border="1"> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td></td> </tr> <tr> <td>飛石有</td> <td></td> </tr> <tr> <td>メンテナンスノート</td> <td></td> </tr> <tr> <td>取扱説明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>保証書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td></td> </tr> </table>	Fガラス状態		飛石有		メンテナンスノート		取扱説明書		保証書		PMマフラ		証明書		S・リミッタ		証明書			タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 前 後 F ☐ スペア ☐ R サイズFF サイズFR サイズRF サイズRR タイヤ種別 スノスパイクタイヤ *スノータイヤは表記する事
Fガラス状態																				
飛石有																				
メンテナンスノート																				
取扱説明書																				
保証書																				
PMマフラ																				
証明書																				
S・リミッタ																				
証明書																				