

出品番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		オークション価格	
11779	日野	R 2.03	2RG - XZU650M-0011779		アルミバンP/G			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(宮城県)
	R8.03.12		130,983 km		2,000 kg	内長(L) 4,490	内幅(W) 1,760	内高(H) 2,080
		切れ	タコグラフ		無	一体別体		
エンジン状態	A B C	エアコン	良	不良	無	ブレーキ	AO	VC
トランスミッション	A B C	異音	有	無	油漏れ、にじみ	無	デフキャリア(油漏れ、にじみ)	有 無
シャーシフレーム廻り	A B C	錆	多	中	少	無	車体番号	
【上物・メーカー・仕様等】							シート破	有 無
ボデー:パブコ製 016H5541 左サイドスライド扉 床合板 ラッシング2段							ETC	付 無
ゲート:パブコ製 PRAK10-6484N 格納式							1.0	2.0
							ラジオ	CD
							バックアイ	有 無
							カメラ	カラー 白黒
							電格ミラー	有 無
							ナビ付	
							90度ストッパー左右	
							導風板付	
							左右ドア灰皿欠品	
							鍵本数 1 本	
							スペア 有 無	
							特記、重点確認、他	
							タイヤ0~10、欠、で記	
							7 7	
							7 7 7 7	
							フロントサイズ 195/85R16 114/122L	
							リヤサイズ 195/85R16 114/122L	
							スタッドレス	ミックス
							スペアタイヤ	付 無し
							縦溝	
Fガラス	要交換	良好	飛石有					
	小傷有り							
記録簿	有	無						
取説	有	無						
メンテノート	有	無						
PMマフラ	有	無						
証明書	有	無						
燃料タンク	100L							

カバー欠品
小傷
曲がり
看板跡
ドア錆Hゴム割れ

擦れ
凹み
※庫内内板割れ
ルーフインナー凹み
バンパー曲がり
擦れ
凹み
擦れ
凹み

擦れ
凹み
アンダーフロア木割れあり

※ゲートプラットホーム傷、割れあり

通称車名	デュトロ	積載クラス	2-3t 4t 増トン 10t 10t超	駆動方式	4×2	ターボ有無	有・無
キャブ幅	標準・ワイド	キャブ形状	フル・ショート・ハイラー	サスペンション	リーフ・エアサス(リヤ 総輪)	車両クラス	小型・中型・増トン・大型
エアサスシート	有・無	エアコン	有・無	パワステ	有・無	PW	有・無